Banco de la República
Colombia

REPORTE DE CONTRATACIÓN

Dependencia: **DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento**

DI - Inactiva

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
RGC Orden C/S	45011815	CERVANTES ALONSO JORGE ENRIQUE	Otrosí #2 a la orden de servicio No. 45011489 -Ampliación del plazo yadición de recursos del contrato de Mano de Obra para realizard	COP	9.000.000
MinCuantía Servicios	53000705	UPSISTEMAS S.A.S.	TRANSPORTE DE DOS UPSs DESDE EL LABORATORIO DE LA FIRMA CONTRATISTA A LAZONA INDUSTRIAL	COP	484.000
MinCuantía Servicios	53000844	UPSISTEMAS S.A.S.	Alquiler de UPS de 10 KVA para el área de Ventanillas en la ZonaIndustrial	COP	5.293.092
MinCuantía Servicios	53000862	PAJARO SARMIENTO RONALD	retiro de sifones existentes en los lavamanos y de tuberia y accesoriosde las succiones de las motobombas conectadas a los tanques d	COP	16.065.225
MinCuantía Servicios	53002035	IGNACIO GOMEZ IHM S.A.	Compra motobomba sumergible para achique en cuarto de equipocontraincendio - CDCH.	COP	4.366.170
MinCuantía Servicios	53002509	STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICASCOLOMBIA I	Servicio para la apertura del motor de la bomba contra incendio BCI02	COP	3.141.600
MinCuantía Servicios	53002858	REDES ELECTRICAS S.A.	SUMINISTRO DE CABLE PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN TRANSFORMADORSUBESTACIÓN CDCH	COP	16.097.130
MinCuantía Servicios	53002914	INGEAL S.A.	INSTALACIÓN DE BATERÍAS - UPSs MGE - EDIFICIO PRINCIPAL	COP	6.839.984
MinCuantía Servicios	53002933	WALSOM SAS	Visita técnica para la realización del diagnostico y evaluación de lossistemas de impermeabilización de la Agencia Cultural del Banc	COP	2.306.568

Banco de la República
Colombia

REPORTE DE CONTRATACIÓN

Dependencia: **DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento**

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	53003041	GUTIERREZ DIAZ S.A.S.	Visita técnica revisión anomalías garantías contrato "Obras varias parael mantenimiento de cubiertas de la sucursales de Neiva y Let	COP	1.876.798
MinCuantía Servicios	53003086	MANTENIMIENTOS Y MONTAJESTHERMOANDINA S.A.S.	Suministro e instalación de un equipo tipo cassette de 2.5 TR en Cuartode Alarmas del Edificio Anexo A	COP	9.751.345
MinCuantía Servicios	53003088	BELLAIRCONFORT SAS	Reparación de bombas de agua BAF20, BAF21 y BAF23 en el EdificioPrincipal y Museo de Arte	COP	4.473.500
MinCuantía Servicios	53003089	JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA	PROCESO CREADO PARA ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL PANEL DE CONTROL DEINCENDIOS DE LA BÓVEDA PRINCIPAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO.SE SOLI	COP	1.476.000
MinCuantía Servicios	53003105	WALSOM SAS	Visita técnica para la realización del Diagnostico y evaluación de lossistemas de impermeabilización de la Agencia Cultural del Banc	COP	2.148.198
MinCuantía Servicios	53003215	PROCOQUINAL SAS	Visita técnica de inspección, evaluación y prueba para la implementacióny aplicación de materiales ignífugos (pinturas y lacas)en la	COP	1.141.814
MinCuantía Servicios	53003217	INARDI SAS INGENIEROS ARQUITECTOSDISEÑADORES	Manejo silvicultural correspondiente a la tala del árbol ubicado eninmediaciones de la Sucursal de EL BANCO en Armenia y la posterio	COP	12.099.272
MinCuantía Servicios	53003355	COTEL S.A.S.	Visitas para la atención de fallas de las transferencias eléctricas delas subestaciones eléctricas de la sucursal de Montería y Vall	COP	5.218.910
MinCuantía Servicios	4300013275	UPSISTEMAS S.A.S.	ALQUILER DE UNA UPS DE 15 KVA	COP	8.052.700

Banco de la República
Colombia

REPORTE DE CONTRATACIÓN

Dependencia: DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	4300014764	COTEL S.A.S.	Reparación y pruebas de impedancia de tres bóbinas	COP	2.088.450
MinCuantía Servicios	4300014862	METALICAS GRANOBLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	La construcción del soporte para el nuevo operador, la adaptación delmecanismo de transmisión de la puerta y los demás trabajos indi	COP	6.004.125
MinCuantía Servicios	4300014866	METALICAS GRANOBLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS - PUERTAS MECANO ELÉCTRICAS -CENTRAL DE EFECTIVO.	COP	6.438.536
MinCuantía Servicios	4300014981	MAHECHA INGENIERIA SAS	Realizar los diseños estructurales, incluidos los tramites requeridospara la apertura de la placa de la plazoleta de la Sucursal Me	COP	14.500.000
MinCuantía Servicios	4300015012	MAHECHA INGENIERIA SAS	Diagnóstico de la placa de cubierta de la bolera en el CDCH para elmontaje de los paneles fotovoltaicos, diseño y cálculo de anclaj	COP	11.500.000