



Dependencia: DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento

DI - Inactiva

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	53003394	COTEL S.A.S.	El suministro e instalación de los repuestos indicados en la oferta dediciembre 9 de 2021.	COP	4.461.565
MinCuantía Servicios	53003487	COTEL S.A.S.	Realizar las obras y adecuaciones civiles y estructurales requeridas para ampliar la Subestación eléctrica del Centro Deportivo Choq	COP	17.694.854
MinCuantía Servicios	53004519	BELLAIRCONFORT SAS	Ejecución de una rutina de mantenimiento a los equipos de aireacondicionado (según listado) en los edificios de Bogotá: Anexo A, Ane	COP	17.874.906
MinCuantía Servicios	53004668	TRANSFORMADORES DE COLOMBIA S.A.EN REORGANIZ	PRUEBAS TÉCNICAS A TRANSFORMADOR - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - SUCURSAL DEBARRANQUILLA	COP	1.499.400
MinCuantía Servicios	53005007	BARRETO RODRIGUEZ GERMAN	Desarrollo de los diseños para el reforzamiento de la seguridad física definidas para la edificación del Banco de la República sede C	COP	9.971.333
MinCuantía Servicios	53005010	BARRETO RODRIGUEZ GERMAN	Desarrollo de los diseños para el reforzamiento de la seguridad física definidas para la edificación del Banco de la República sede P	COP	10.881.283
MinCuantía Servicios	53005011	BARRETO RODRIGUEZ GERMAN	Desarrollo de los diseños para el reforzamiento de la seguridad física definidas para la edificación del Banco de la República sede M	COP	14.400.178



Banco de la Repùblica
Colombia

REPORTE DE CONTRATACIÓN

Dependencia: DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	53005120	ERCO ENERGIA SAS	Suministro, instalación y configuración de Inversor Fronius SYMO15.03-208 y DPS de protección para la generación total y continuidad	COP	17.856.200
MinCuantía Servicios	53005235	AIR FLOW SAS	EJECUTAR UNA RUTINA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AA DE LABIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO	COP	9.325.000
MinCuantía Servicios	53005238	BELLAIRCONFORT SAS	EJECUTAR UNA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AA DE EDIFICIO PRINCIPAL	COP	9.678.517.200
MinCuantía Servicios	53005239	MANTENIMIENTOS Y MONTAJESTHERMOANDINA S.A.S.	EJECUTAR TRES RUTINAS BIMESTRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOSEQUIPOS DE AA DEL MUSEO DE ARTE	COP	10.143.296
MinCuantía Servicios	53005241	BELLAIRCONFORT SAS	EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: I) TRES RUTINAS BIMESTRALES DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AA DEL MUSEO DE ORO. II	COP	13.057.248
MinCuantía Servicios	53005242	AIR FLOW SAS	EJECUTAR TRES RUTINAS BIMESTRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOSEQUIPOS DE AA DE LOS EDIFICIOS ANEXO A, ANEXO C Y CDCH.	COP	7.209.000
MinCuantía Servicios	53005243	BELLAIRCONFORT SAS	EJECUTAR TRES RUTINAS BIMESTRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOSEQUIPOS DE AA DE LOS EDIFICIOS ARCHIVO, AVIANCA, PARQUEADERO ELEV	COP	9.276.286
MinCuantía Servicios	53005244	SERVIPARAMO S.A.S	EJECUTAR LIMPIEZA INTERNA A LA TOTALIDAD DEL DUCTO DE HUMOS DE LA COCINA DEL MUSEO DEL ORO	COP	7.939.989



Dependencia: DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	53005369	CONSERVEMOS SAS	Realizar el inventario Forestal de las áreas externas de la sucursal del Banco en Medellín	COP	7.912.012
MinCuantía Servicios	53005623	GODOY ZABALA FABIAN	Suministro e instalación de un retráctil de medida 5.00 mts de ancho x4.00 mts de salida.	COP	9.032.100
MinCuantía Servicios	53005920	INDUSTRIAS LA IMPERIAL S.A.S.	Visita técnica inspección elevador de 1000 kg Sucursal Buenaventura	COP	1.428.000
MinCuantía Servicios	53006253	MAQUINARIA E INGENIERIA JARGO SAS	La implementación de un control local para el compresor Atlas Copco GA45, el compresor Sullair 12BS-60H y el secador refrigerativoF	COP	10.037.650
MinCuantía Servicios	53006289	SISTEMAS ESTRUCTURALES DE COLOMBIA	Peritaje estructural para la adecuación de oficinas del edificio Hotel del Centro Deportivo Choquená	COP	12.750.000
MinCuantía Servicios	53006291	COLFOG MIP S.A.S.	Visita técnica para realizar el diagnóstico y evaluación para la implementación de sistema de control de palomas en el Museo del OroT	COP	3.200.000
MinCuantía Servicios	53006488	COLFOG MIP S.A.S.	Visita técnica para realizar el diagnóstico y evaluación para la implementación de sistema de control de palomas en el Museo del Oro-	COP	3.200.000
MinCuantía Servicios	53006489	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO SAS	Visita técnica para realizar el diagnóstico y evaluación del uso de Plataformas elevables en la Agencia Cultural de Buenaventura deld	COP	1.392.352
MinCuantía Servicios	53006490	COMERCIALIZADORA GOMEZ BOTERO SAS	Visita técnica para realizar el diagnóstico y evaluación del uso de Plataformas elevables en la Agencia Cultural de San Andres IslasB	COP	1.790.000
MinCuantía Servicios	53006672	VERTIV COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo: rutinas de control	COP	10.129.652



Dependencia: DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	53006881	REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	Visita técnica para realizar el diagnóstico y evaluación del sistema dedrenaje de los tanques de almacenamiento de aguas lluvias ded	COP	2.259.318
MinCuantía Servicios	53006961	MANTENIMIENTOS Y MONTAJESTHERMOANDINA S.A.S.	Ejecutar varias intervenciones en los sistemas de AA de Bogotá con lafirma Thermoandina (según cotizaciones):Instalación (prueba) lá	COP	16.732.334
MinCuantía Servicios	53006971	AIR FLOW SAS	Ejecución de mantenimientos PV y correctivos en sistemas de AA de laBLAA y otras edificios, según listado:Mantenimiento de rejillasM	COP	17.076.685
MinCuantía Servicios	53006972	AIR FLOW SAS	Mantenimiento PV y CO para sistemas de AA en edificio Museo del Oro yotros edificios, según listado:Cambio de correas a AA.UVE01.BOG d	COP	17.546.051

Und Mantenimiento

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	53006068	GRUPO INTEGRAL MORAIRA SAS	Suministro e instalación de tuberías de succión y mantenimiento demotobombas de presión	COP	8.513.078



Banco de la Repùblica
Colombia

REPORTE DE CONTRATACIÓN

Dependencia: DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento